

INTEX®

Κωδικός E90 στο υδρομασάζ PureSpa

Ο κωδικός E90 εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει επαρκής ροή νερού. Αυτό σχετίζεται συχνότερα με τη συντήρηση του νερού - που προκαλείται, για παράδειγμα, από ένα παλιό ή φραγμένο φίλτρο, βρώμικο νερό, βακτήρια ή φύκια στο νερό. Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τα παρακάτω σημεία:

- ☑ Το φίλτρο/η κασέτα θα πρέπει να ξεπλένεται καθημερινά ή μετά από κάθε χρήση. Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται με νέο τακτικά (μία φορά κάθε λίγες μέρες/εβδομάδα ανάλογα με την ένταση χρήσης του υδρομασάζ).
- ☑ Το νερό πρέπει να είναι διαυγές. Διατηρείτε πάντα το επίπεδο χλωρίου του νερού στο υδρομασάζ μεταξύ των 2 έως 4 ppm.
- ☑ Εάν το νερό σας είναι πράσινο/γαλακτώδες ή περιέχει αφρό, τότε μάλλον αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο εμφανίζεται ο κωδικός E90. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία της ποιότητας του νερού θα βρείτε στο εγχειρίδιο.
- ☑ Το χλώριο δρα ως απολυμαντικό και εμποδίζει την ανάπτυξη φυκών και βακτηρίων. Το φίλτρο/ η κασέτα βοηθά μόνο στη σύλληψη των μηχανικών σωματιδίων, που περιέχονται στο νερό.

Είναι το φίλτρο/η κασέτα και το νερό στο υδρομασάζ καθαρό;
Ξεβιδώστε το δοχείο της κασέτας (εσωτερικό τοίχωμα της μπανιέρας) και ενεργοποιήστε το κουμπί Φιλτράρισμα.

Σας εμφανίζεται συνεχώς ο κωδικός E90?

☑ Ο κωδικός E90 εξακολουθεί να εμφανίζεται

Εάν το υδρομασάζ σας είναι υπό εγγύηση, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας και υποβάλλετε αξίωση.

Εάν ενδιαφέρεστε για επισκευή μετά την περίοδο εγγύησης, επικοινωνήστε μαζί μας στο email servis@intexcorp.cz

☑ Ο κωδικός E90 δεν εμφανίζεται πλέον:

Τότε το πρόβλημα δεν είναι στο ηλεκτρονικό μέρος (τμήμα) του υδρομασάζ, αλλά στο φραγμένο φίλτρο ή στην ανεπαρκή ποιότητα του νερού. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο/την κασέτα ή να επεξεργαστείτε το νερό σας με χημικά της πισίνας, για να επαναφέρετε το χλώριο ή/και τα στοιχεία που περιέχονται στα επιθυμητά επίπεδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συντήρηση του νερού:

Γενική συντήρηση του υδρομασάζ PureSpa