



Μπανιέρα υδρομασάζ - μήνυμα σφάλματος E91

Το μήνυμα σφάλματος E91 μπορεί να εμφανιστεί για διάφορους λόγους:

- **ανεπαρκής συγκέντρωση αλατιού στο νερό** → προσθέστε αλάτι στο νερό στο απαιτούμενο επίπεδο σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- **ασβεστοποίηση του ηλεκτροδίου του διαλύτη** → καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με ξύδι σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- **Λήξη ηλεκτροδίου / φθορά** - συμβαίνει όταν το υδρομασάζ χρησιμοποιείται εντατικά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν τα ηλεκτρόδια είναι καθαρά → ανάγκη αντικατάστασης του ηλεκτροδίου με νέο.
- Ο αντίστοιχος αριθμός ανταλλακτικού (ηλεκτρόδιο/πλάκες τιτανίου) βρίσκεται στο εγχειρίδιο - είναι ένας 5ψήφιος κωδικός (π.χ. 11899). Το ηλεκτρόδιο μπορεί να παραγγελθεί ως ανταλλακτικό.
- **Θερμοκρασία νερού υδρομασάζ κάτω από 10 °C** → ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερες θερμοκρασίες νερού
- αν καμία από τις παραπάνω διαδικασίες δεν βοηθήσει, υπάρχει πρόβλημα στα ηλεκτρονικά της μονάδας ελέγχου και απαιτείται τεχνικός σέρβις.