

Κωδικός E81 για το υδρομασάζ PureSpa

Ο κωδικός E81 θα εμφανιστεί όταν ο πίνακας ελέγχου αποτυγχάνει να συνδεθεί με τη βάση του συστήματος. Αυτό μπορεί να προκληθεί από μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD), τη βάση ή τον πίνακα ελέγχου. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.

- Βήμα 1:** Αφαιρέστε τον πίνακα ελέγχου από τη βάση και κρατήστε τον στο χέρι σας.
- Βήμα 2:** Παρατεταμένα κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου.
- Βήμα 3:** Αποσυνδέστε τη βάση από την πρίζα ρεύματος.
- Βήμα 4:** Τοποθετήστε τον απενεργοποιημένο πίνακα ελέγχου πίσω στη βάση.
- Βήμα 5:** Συνδέστε ξανά τη βάση στην πρίζα και πατήστε το κουμπί RESET (Rücksetzen) και περιμένετε 1-3 δευτερόλεπτα.

Προσοχή! Μην πατάτε το κουμπί TEST, αυτό θα απενεργοποιήσει ξανά το υδρομασάζ.

Ο πίνακας ελέγχου θα επανασυνδεθεί και θα εμφανίσει τη θερμοκρασία. Λάβετε υπόψη ότι στο βήμα 5 ο πίνακας ελέγχου εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένος. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για να τον χρησιμοποιήσετε.

Εξακολουθεί να εμφανίζεται ο κωδικός E81 στον πίνακα ελέγχου;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο servis@intexcorp.cz. Το τμήμα σέρβις είναι στη διάθεσή σας

Δεν εμφανίζεται πλέον ο κωδικός E81;

Αυτό σημαίνει ότι ο πίνακας ελέγχου απέτυχε να συνδεθεί με τη βάση. Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η βάση ήταν απενεργοποιημένη, αλλά ο πίνακας ελέγχου ήταν ενεργοποιημένος. Είτε ο πίνακας ελέγχου βρισκόταν πολύ μακριά από τη βάση, ιδανικά το υδρομασάζ spa θα πρέπει να ελέγχεται σε απόσταση 5 μέτρων.

Εάν εμφανιστεί και πάλι ο κωδικός E81, επαναλάβετε **τα παραπάνω βήματα**.